



SCHIUMA ADESIVA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE.





### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

PU FOAM ADHESIVE è una schiuma espandente monocomponente contenuta in una bomboletta spray pressurizzata con leva manuale per l'alimentazione del prodotto. I prodotti estrusi si espandono a contatto con l'umidità dell'aria per poi indurire rapidamente formando una struttura stabile a celle chiuse con ottime caratteristiche meccaniche ed elevate proprietà isolanti e fonoassorbenti.

PU Foam ADHESIVE è impermeabile e resiste a temperature da -40°C a +90°C, all'umidità e all'effetto dell'invecchiamento. Entrambi i tipi di schiuma aderiscono bene a tutti i materiali normalmente utilizzati in edilizia come muratura, cemento, gesso, legno, metallo, vetro, polistirolo espanso, PVC e poliuretano espanso rigido, e sono anche resistenti alla formazione di muffe e funghi.

Una volta indurito può essere tagliato, carteggiato, levigato, forato, rasato con prodotti cementizi e verniciato. Secondo le norme tedesche DIN 4102 sono classificati come classe di infiammabilità B3.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

- · Incollaggio di componenti edili non strutturali.
- · Fissaggio di telai di supporto per serramenti.
- · Incollaggio di mattoni e blocchi ingegnerizzati prefabbricati.

- · Incollaggio di pannelli in EPS, XPS e lana minerale nei sistemi di isolamento a cappotto.
- · Incollaggio di apparecchiature elettriche incassate come canaline e scatole di derivazione, anche su pareti in cartongesso.

### **SUBSTRATIIDONEI**

- · Plastica
- · Calcestruzzo
- · Mattoni
- ·Legno
- · Pannelli EPS
- · Pannelli di isolamento termico
- · Superfici metalliche.

#### **LIMITAZIONI**

- · Non utilizzare su superfici con tracce di olio, grasso o decapante.
- · Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C.
- · Non utilizzare per sollecitazioni di compressione, trazione o taglio continuo oppure a scatto.



#### **METODO DI APPLICAZIONE**

# A) Preparazione del supporto

La superficie su cui applicare la schiuma non deve presentare tracce di polvere, deve essere pulita, priva di macchie di grasso od olio e di qualsiasi materiale incoerente o distaccato.

Proteggere le superfici delicate adiacenti all'area in cui viene applicato il prodotto con del nastro adesivo per evitare che il prodotto vi penetri.

# B) Preparazione del prodotto

Pronto per essere utilizzato.

# C) Applicazione del prodotto

-PU Foam ADHESIVE (applicazione manuale)

Rimuovere il cappuccio protettivo e avvitare il tubo di alimentazione all'ugello di nebulizzazione. Tenere la bomboletta capovolta, puntare il tubo verso l'area in cui deve essere applicata la schiuma e premere la leva manuale. Alimentare la schiuma nell'area partendo dalla parte più bassa e profonda e lavorare verso l'alto fino a riempire lo spazio vuoto per circa il 50-60% del suo volume.

Lo spazio sarà completamente riempito quando il materiale si sarà espanso.

-PU Foam ADHESIVE (applicazione a pistola)

Avvitare la bomboletta alla pistola adattatore utilizzando il collare filettato. Puntare la pistola verso l'area da riempire e premere il grilletto. La quantità di schiuma da immettere nell'area può essere regolata con la coclea di alimentazione posta sul retro della pistola e con la corsa del grilletto. Alimentare la schiuma nell'area partendo dalla parte più bassa e profonda e lavorare verso l'alto fino a riempire lo spazio vuoto per circa il 50-60% del suo volume. Lo spazio sarà completamente riempito quando il materiale si sarà espanso

Se il barattolo si esaurisce, sostituirlo

immediatamente con uno nuovo; agitare bene prima dell'uso per evitare che la schiuma si fissi all'interno della pistola. Per riempire fughe maggiori (larghezza superiore a 5 cm), si consiglia di applicare più strati di prodotto; attendere tra uno strato e l'altro fino a quando quello precedente non si è espanso prima di applicare quello successivo.

Subito dopo l'applicazione del prodotto, si consiglia di nebulizzare la schiuma con acqua per ottenere una resa migliore e una polimerizzazione ottimale.

## **COPERTURA/CONSUMO**

Una lattina da 750 ml può produrre fino a 45 litri di volume

### **CONFEZIONAMENTO**

PU FOAM ADHESIVE viene fornito in: - Lattine da 750 ml

### **CONSERVAZIONE**

Il prodotto originale sigillato è garantito di prima qualità per 18 mesi se conservato in un luogo asciutto ed a temperature tra +5°C e +35°C.

#### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

PU FOAM ADHESIVE è infiammabile. Si raccomanda di tenerlo lontano da fiamme libere e scintille, evitare di fumare, evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche e lavorare in ambienti ben ventilati. Durante l'uso indossare guanti e occhiali protettivi e adottare le consuete precauzioni per la gestione dei prodotti chimici. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. PU FOAM ADHESIVE è anche pericoloso per la vita acquatica, non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni complete sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di dati di sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.



DATI TECNICI	
- Identità del prodotto	
Consistenza:	crema
Colore:	giallo
Densità (kg/m³):	800
- Dati di applicazione (a +23°C e 50% U.R.)	
Diluizione:	Pronto all'uso
Asciugatura iniziale:	7 minuti
Asciugatura completa:	2-4 minuti
Tempo di indurimento:	30 minuti
Intervallo di temperatura di servizio:	da -40°C a +90°C
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Resistenza alla compressione:	7.5 N / cm <sup>2</sup>
Allungamento:	30%
Densità dopo l'indurimento:	20 Kg / m³
Conducibilità termica:	0.035 W / mK
Resistenza all'acqua:	eccellente
Resistenza agli agenti atmosferici:	ottima



+1 55 12 258 428 info@dc-industries.us www.dc-industries.us

